

# Montážní návod

## Twin-Tube 15

### 1 Všeobecně

Při pokládání Twin-Tube 15 mějte na paměti tepelnou roztažnost měděné trubky.

Twin-Tube 15 se nejlépe rozvinuje na podlaze – jako holou měděnou trubku.

K připevňování Twin-Tube 15 ke stěnám či stropům můžete s výhodou použít speciální trubkové objímky (oválné) a šrouby s hmoždinkami.

K montáži Twin-Tube 15 musíte používat správnou přípojovací sadu. Ta obsahuje všechna potřebná šroubení ke zhotovení spojů mezi komponenty.

Twin-Tube 15 můžete ohýbat jako normální měkkou měděnou trubku o poloměru minimálně 100 mm.

### 2 Přřezávání

- Tepelnou izolaci oddělte na požadovaném místě ostrým nožem.



#### ŠKODY NA ZAŘÍZENÍ

poškozeným kabelem čidla.

**POZOR!**

- Při dělení Twin-Tube 15 dávejte pozor na kabel čidla.

- Hadici izolace odsuňte stranou vpravo a vlevo od místa řezání.
- Měděnou trubku odřezávejte rovně pilkou nebo trubkořezem (Obr. 1, **Poz. 1 a 2**).



#### NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ

vzniklými otřepy.

**VAROVÁNÍ!**

- Dbejte na čisté odříznutí měděné trubky. Případně vzniklé otřepy odstraňte kovovým pilníkem.

Twin-Tube 15 je možné ohýbat přes pevný předmět.


Menší poloměry lze získat vyříznutím tepelné izolace napříč k trubkám a nanesením pájených oblouků nebo úhlových svěrných šroubení. Místo řezu můžete opět uzavřít přiloženou PE-páskou.



#### UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Případná poškození na ochranném PE-obalu, které vzniknou při pokládání, můžete opravit přiloženou PE-páskou.

Twin-Tube 15 a případné zbytky ukládejte do kartonu pokud možno naležato. Tak zabráníte zbytečnému pomačkání.



Obr. 1 Přřezávání

**Poz. 1:** Kovová pilka

**Poz. 2:** Trubkořez